


# Что ещё необходимо кабелю?



## ХИМИКАТЫ

### Красители

высокотемпературные красители для фторполимеров применяются при изготовлении продукции из FEP, PFA, ETFE, ECTFE, PVDF, PEEK, THV, PES

### Пероксиды

могут использоваться при наложении экструдированной эластомерной изоляции  
инициаторы сшивки эластомеров, полимеров, силиконовых каучуков

## ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПЛЕНКИ

**Mylar<sup>®</sup>, Melinex<sup>®</sup>, Teonex<sup>®</sup>**

широко применяются в электротехнической промышленности благодаря высокой диэлектрической прочности, химической и термической стойкости в сочетании с конструкционной совместимостью

### Пленка ПТФЭ (СКЛ)

производится экструзионно-каландровым методом и используется для изготовления изоляции проводов и кабелей путем намотки и последующего спекания в монолитную оболочку



группа компаний  
"Транскул"

Москва  
tel.: (095) 797-8020  
fax: (095) 797-8021  
info@transcool.ru